

Rybnik, 15.02.2021 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH  
PŁYWALNIACH**

Lp.	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N1	08.02.21	Potencjał redox	753 mV	08.02.21	Obniżono wartość pH z 7,4 na 7,0. Przy pH < 7,4 minimalny poziom redox wynosi 750 mV	-	-
2.	N1	08.02.21	Wolny chlor	0,65 mg/l	08.02.21	Obniżono minimalnie dawkę chloru na pompce dozującej	08.02.21	0,55 mg/l
3.	W1	08.02.21	Brak	-	-	-	-	-
4.	N2	08.02.21	Wolny chlor	0,60 mg/l	08.02.21	Obniżono dawkę chloru na pompce dozującej	08.02.21	0,38 mg/l
4.	W2	08.02.21	Brak	-	-	-	-	-

N1 - Woda z niecki basenu dużego

N2 - Woda z niecki basenu małego

W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J – Woda z niecki wanny jacuzzi

WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

Ostatnia ocena wymagań została przedstawiona w dniu 13.01.2021. Ze względu na dalsze zamknięcie obiektu dla użytkowników pobory próbek i przeprowadzanie badań przez laboratorium SGS zostało zawieszono. Woda basenowa w nieckach była jednak cały czas w cyrkulacji oraz uzdatniana. Badania parametrów fizykochemicznych odbywały się na bieżąco. Utrzymywany był podwyższony poziom wolnego chloru (w okolicach 1 mg/l). Czekamy na wyniki parametru Legionella które prześlemy niezwłocznie.

Wanna Jacuzzi jest dalej wyłączona z eksploatacji. Przed ponownym uruchomieniem wykonamy pełen zakres badań.

Następne badania dla niecki małego basenu w dniu 17-18.02.2021 oraz dla dużego basenu w dniu 24-25.02.2021.

**Dariusz Zachewicz**



Dyrektor ds. technicznych