



Rybnik, 16.04.2021 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp.	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	14.04.21	Potencjał redox	672 mV	14.04.21	Obniżono pH z 7,1 do 6,9 aby wartość redox osiągnęła wartość 720 mV	-	-
2.	W1	14.04.21	Brak	-	-	Powtórne badanie ze względu na przekroczenie parametru Trichlorometan(chloroform). Wartość z poboru w dniu 08.04.2021 wyniosła 0,082 mg/l	15.04.21	0,015 mg/l

N1 - Woda z niecki basenu dużego

N2 - Woda z niecki basenu małego

W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J – Woda z niecki wanny jacuzzi

WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

Wanna Jacuzzi jest dalej wyłączona z eksploatacji. Przed ponownym uruchomieniem wykonamy pełen zakres badań.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa od 20 marca 2021 r. pływalnie są wyłączone z użytkowania dla klientów indywidualnych. Dopuszczamy możliwość udostępnienia niecek basenowych tylko na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.03.2021 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Rozporządzeń Rady Ministrów z dni 25.03.2021 r., 01.04.2021 i 08.04.2021 zmieniających rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii .

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 21-22.04.2021 oraz dużego basenu w dniu 28-29.04.2021r. zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz

Dyrektor ds. technicznych