



Fundacja PGE  
Energia Ciepła

Fundacja PGE  
Energia Ciepła  
tel. (+48) 32 42 10 300  
fax. (+48) 500 29 00 29

Rybnik, 19.02.2021 r.

### OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp.	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N1	08.02.21	Potencjał redox	753 mV	08.02.21	Obniżono wartość pH z 7,4 na 7,0. Przy pH < 7,4 minimalny poziom redox wynosi 750 mV	-	-
2.	N1	08.02.21	Wolny chlor	0,65 mg/l	08.02.21	Obniżono minimalnie dawkę chloru na pompce dozującej	08.02.21	0,55 mg/l
3.	W1	08.02.21	Brak	-	-	-	-	-
4.	N2	08.02.21	Wolny chlor	0,60 mg/l	08.02.21	Obniżono dawkę chloru na pompce dozującej	08.02.21	0,38 mg/l
5.	W2	08.02.21	Brak	-	-	-	-	-
6.	N2	17.02.21	Brak	-	-	-	-	-

N1 - Woda z niecki basenu dużego

N2 - Woda z niecki basenu małego

W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J – Woda z niecki wanny jacuzzi

WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

Przekroczone parametry dla N1, W1, N2 z poboru w dniu 08.02.2021 były również ujęte w ocenie z dnia 15.02.2021. W dniu 18.02.2021 otrzymaliśmy pełne sprawozdania dla W1, W2 i N2 z których wynika brak przekroczeń parametru Legionella.

Wanna Jacuzzi jest dalej wyłączona z eksploatacji. Przed ponownym uruchomieniem wykonamy pełen zakres badań.

Następne badania dla niecki małego basenu i dużego basenu w dniu 24-25.02.2021.

**Dariusz Zachewicz**

Dyrektor ds. technicznych