



Rybnik, 13.09.2022 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N1	08.09.22	Brak	-	-	-	-	-
2.	WJ	08.09.22	Chlor związany	0,46 mg/l	08.09.22	Wyczyszczono filtr piaskowy. Dopuszczono ok.1 m ³ świeżej wody	08.09.22	0,12 mg/l

N1 Woda z niecki basenu dużego
N2 Woda z niecki basenu małego
J Woda z niecki Jacuzzi

W1 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
W2 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
WJ Woda obiegowa wprowadzana do niecki Jacuzzi

Badania dla J, N2, W1, i W2 trwają ze względu na parametr Legionella. W próbce wody z niecki Jacuzzi przekroczony został parametr chloru związanego (0,70 mg/l) oraz mętność (0,64 NTU). W ramach działań naprawczych wyczyszczono filtr piaskowy oraz dopuszczono ok.1 m³ świeżej wody. Wynik chloru związanego to 0,14 mg/l. Zamówiono dodatkowe badanie parametru mętność na dzień 14-15.09.2022r.

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 14-15.09.2022r. oraz dla dużego basenu i wanny Jacuzzi w dniu 28-29.09.2022r. zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz

Dyrektor ds. technicznych