

Rybnik, 15.04.2022 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	W1	07.04.22	Brak	-	-	-	-	-
2.	W2	07.04.22	Brak	-	-	-	-	-
3.	N1	07.04.22	Brak	-	-	-	-	-
4.	N2	07.04.22	Brak	-	-	-	-	-

N1 - Woda z niecki basenu dużego W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
 N2 - Woda z niecki basenu małego W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
 WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi J – Woda z niecki Jacuzzi

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 20-21.04.2022r. oraz dla dużego basenu i wanny Jacuzzi w dniu 27-28.04.2022r. zgodnie z harmonogramem. Badania dla J i WJ trwają ze względu na parametr Legionella. W dniu 13.04.2022r. odbyły się dodatkowe badania parametru Ogólna liczba mikroorganizmów dla próbki WJ (przekroczenie parametru z poboru z dnia 07.04.2022r. z wynikiem 53 jtl/1ml). Działania naprawcze wykonano w dniu 11.04.2022r w postaci wyczyszczenia filtra piaskowego, uzupełnienia świeżej wody w ilości ok.1 m³ i zachlorowania całego układu wody do poziomu 2 mg/l wolnego chloru w porze nocnej. W dniu 15.04.2022r. zamówiono również powtórne badania parametru Trichlorometan(chloroform) dla próbek WJ(wynik 0,050 mg/l) oraz J (wynik 0,035 mg/l) ze względu na przekroczenia z poboru z dnia 07.04.2022r. Dodatkowe badania odbędą się w dniu 20-21.04.2022r.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych