

Rybnik, 02.03.2021 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH
PŁYWALNIACH**

Lp.	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N1	25.02.21	Potencjał redox	730 mV	25.02.21	Podniesiono minimalnie dawkę chloru na pompce dozującej i minimalnie obniżono wartość pH w celu uzyskania wartości redox 750 mV	-	-
2.	N2	25.02.21	Brak	-	-	-	-	-

N1 - Woda z niecki basenu dużego

N2 - Woda z niecki basenu małego

W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J – Woda z niecki wanny jacuzzi

WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

Wanna Jacuzzi jest dalej wyłączona z eksploatacji. Przed ponownym uruchomieniem wykonamy pełen zakres badań.

Następne badania dla małego basenu i dużego basenu w dniu 03-04.03.2021 zgodnie z harmonogramem oprócz badania parametru pod kątem Legionella dla W1,W2 oraz N2 (Parametr ten zbadany został przy poborze w dniu 08.02.2021 czyli raz na kwartał)

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych