

Fundacja Elektrowni Rybnik

ul. Podmiejska 43, 44-207 Rybnik
NIP 6423226973 REGON 387610945
KRS 0000871675

Rybnik, 09.03.2021 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH
PŁYWALNIACH**

| Lp. | Miejsce pobrania próbki do badań | Data poboru | Parametr przekroczony | | Działania naprawcze | | Badania potwierdzające skuteczność działań | |
|-----|----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|---|--|-----------|
| | | | Nazwa | Wartość | Data podjęcia | Opis działań naprawczych | Data | Wynik |
| 1. | N1 | 03.03.21 | Brak | - | - | - | - | - |
| 2. | W1 | 03.03.21 | Brak | - | - | - | - | - |
| 3. | W2 | 03.03.21 | Brak | - | - | - | - | - |
| 4. | N2 | 03.03.21 | Wolny chlor | 0,62 mg/l | 03.03.21 | Pomiaru dokonano o godz. 11.45 przy braku użytkowników. Zajęcia odbywają się dopiero od godz. 15.00. Na pompce chloru zmniejszono dawkę chloru. O godz. 14.30 ponownie zmierzono wartość wolnego chloru | 03.03.21 | 0,35 mg/l |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

N1 - Woda z niecki basenu dużego

N2 - Woda z niecki basenu małego

W1 - Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 - Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J - Woda z niecki wanny jacuzzi

WJ - woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

Wanna Jacuzzi jest dalej wyłączona z eksploatacji. Przed ponownym uruchomieniem wykonamy pełen zakres badań.

Następne badania dla małego basenu w dniu 10-11.03.2021 oraz dla dużego basenu w dniu 24-25.03.2021 zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz

Dyrektor ds. technicznych