



Rybnik, 21.06.2021 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH**

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	16.06.21	Potencjał redox	716 mV	16.06.21	Minimalnie obniżono wartość pH z 7,3 na 7,0 aby wartość redox osiągnęła 720 mV	-	-
2.	N2	16.06.21	Chlor wolny	0,50 mg/l	16.06.21	Minimalnie obniżono dawkę chloru na pompce dozującej	16.06.21	0,39 mg/l
3.	WJ	16.06.21	Brak	-	-	Było to powtórne badanie parametru ze względu na przekroczenie z poboru w dniu 08.06.2021r.	17.06.21	0,11 NTU

N1 - Woda z niecki basenu dużego

N2 - Woda z niecki basenu małego

W1 - Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 - Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J - Woda z niecki wanny jacuzzi

WJ - woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

Ze względu na parametr Legionella badania dla N2, J, W1 i W2 z dnia 09.06.2021 trwają.

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 23-24.06.2021r. zgodnie z harmonogramem.

Badania dla wanny Jacuzzi oraz dużego basenu odbędą się w dniu 29-30.06.2021r. zgodnie z harmonogramem.

**Dariusz Zachewicz**

Dyrektor ds. technicznych