



Rybnik, 13.07.2021 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH**

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	07.07.21	Brak	-	-	-	-	-
2.	N1	07.07.21	Brak	-	-	-	-	-
3.	W1	07.07.21	Brak	-	-	-	-	-
4.	W2	07.07.21	Trichloro metan	0,054 mg/l	09.07.21	Dopuszczono ok.10 m <sup>3</sup> świeżej wody na zbiornik przelewowy. Zamówiono powtórne badanie parametru	-	-

N1 - Woda z niecki basenu dużego

N2 - Woda z niecki basenu małego

W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J – Woda z niecki wanny jacuzzi

WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

PRD2 – natrysk dziewczęcy w obrębie basenu małego

PRM1 – natrysk męski(strona lewa) w obrębie basenu dużego

PRD1 – natrysk damski(strona lewa) w obrębie basenu dużego

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 14-15.07.2021 oraz dla dużego basenu oraz wanny Jacuzzi w dniu 28-29.07.2021r. zgodnie z harmonogramem. Dodatkowy pobór próbki wody dla PRD1 zamówiono na dzień 21-22.07.2021r.

**Dariusz Zachewicz**

Dyrektor ds. technicznych