

Rybnik, 20.07.2021 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	14.07.21	Potencjał redox	719 mV	14.07.21	Obniżono minimalnie wartość pH z 7,1 do 7,0 aby uzyskać wartość redox powyżej 720 mV	-	-
2.	W2	14.07.21	Brak	-	-	Było to powtórne badanie ze względu na przekroczony parametr Trichlorometan z poboru z dnia 07.07.21	16.07.21	0,011 mg/l
3.	PRM1	07.07.21	Brak	-	-	Powtórne badanie parametru Legionella	17.07.21	0 jtk/100 ml
4.	PRD2	07.07.21	Brak	-	-	Powtórne badanie parametru Legionella	17.07.21	18 jtk/100 ml
5.	J	07.07.21	Brak	-	-	-	-	-
6	WJ	07.07.21	Brak	-	-	-	-	-

N1 - Woda z niecki basenu dużego
 N2 - Woda z niecki basenu małego
 W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
 W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
 J – Woda z niecki wanny jacuzzi
 WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.
 PRD2 – natrysk dziewczęcy w obrębie basenu małego
 PRM1 – natrysk męski(strona lewa) w obrębie basenu dużego
 PRD1 – natrysk damski(strona lewa) w obrębie basenu dużego

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 21-22.07.2021 oraz dla dużego basenu i wanny Jacuzzi w dniu 28-29.07.2021r. zgodnie z harmonogramem. Dodatkowy pobór próbki wody dla PRD1 zamówiono na dzień 21-22.07.2021r.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych