

Rybnik, 10.08.2021 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N1	04.08.21	Potencjał redox	749 mV	04.08.21	Minimalnie obniżono wartość pH z 7,0 na 6,9 aby uzyskać wartość redox 750 mV	-	-
2.	W1	04.08.21	Brak	-	-	-	-	-
3.	N2	04.08.21	Potencjał redox	693 mV	04.08.21	Obniżono wartość pH z 7,1 do 6,9 aby uzyskać wartość redox powyżej 720 mV	-	-
4.	W2	04.08.21	Brak	-	-	-	-	-
5.	WJ	04.08.21	Brak	-	-	-	-	-

N1 - Woda z niecki basenu dużego

N2 - Woda z niecki basenu małego

W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J – Woda z niecki wanny jacuzzi

WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

Następne badania dla małego basenu oraz natrysku chłopiącego w rejonie małego basenu odbędą się w dniu 11-12.08.2021r. oraz dla dużego basenu i wanny Jacuzzi w dniu 25-26.08.2021r. zgodnie z harmonogramem. Badania dla niecki jacuzzi z poboru z 04.08.2021r. trwają.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych