



Rybnik, 07.09.2021 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N1	01.09.21	Potencjał redox	666 mV	01.09.21	Obniżono wartość pH z 7,0 do 6,8 aby uzyskać wartość redox 750 mV		
2.	WJ	01.09.21	pH	6,4	01.09.21	Na zbiornik wyrównawczy dopuszczono ok.300 litrów wody miejskiej która ma podwyższoną zawartość pH	01.09.21	7,0
3.								

N1 - Woda z niecki basenu dużego

N2 - Woda z niecki basenu małego

W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J – Woda z niecki wanny jacuzzi

WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 08-09.09.2021 oraz dla dużego basenu i wanny jacuzzi w dniu 22-23.09.2021. Badania dla próbek N2, W1,W2,J trwają ze względu na parametr Legionella.

Dariusz Zachewicz

Dyrektor ds. technicznych