



Rybnik, 27.09.2021 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH**

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	22.09.21	Potencjał redox	682 mV	22.09.21	Obniżono wartość pH z 7,0 do 6,8 aby uzyskać minimalną wartość redox 720 mV		
2.	N1	22.09.21	Brak	-	-	-	-	-
3.	J	22.09.21	Liczba E-coli	4 jtk/100 ml	24.09.21	Nieckę opróżniono i umyto. Wyplukano filtr. Wodę zachlorowano do poziomu wolnego chloru powyżej 2 mg/l Zamówiono powtórne badanie parametru na dzień 28.09.2021r. Nieckę wygodzono i wyłączono z użytkowania dla klientów. Nieckę udostępnimy po otrzymaniu prawidłowych wyników badań	-	-

N1 - Woda z niecki basenu dużego  
N2 - Woda z niecki basenu małego  
W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego  
W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego  
J – Woda z niecki wanny jacuzzi  
WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

Następne badania dla małego basenu oraz dla dużego basenu i wanny jacuzzi odbędą się w dniu 06-07.10.2021. zgodnie z harmonogramem. W tym dniu odbędą się również badania wody z prysznicu dla PRD2(natrysk dziewczęcy przy szatni małego basenu) oraz PRM1(natrysk męski strona lewa przy szatni dużego basenu).

**Dariusz Zachewicz**

Dyrektor ds. technicznych