

Rybnik, 02.09.2021 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N1	26.08.21	Brak	-	-	-	-	-
2.	J	26.08.21	Brak	-	-	-	-	-
3.	N2	26.08.21	Potencjał redox	718 mV	26.08.21	Minimalnie obniżono wartość pH z 7,1 do 7,0 aby uzyskać wartość redox powyżej 720 mV		

N1 - Woda z niecki basenu dużego

N2 - Woda z niecki basenu małego

W1 - Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 - Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J - Woda z niecki wanny jacuzzi

WJ - woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

Następne badania dla małego basenu , dużego basenu oraz wanny Jacuzzi odbyły się w dniu 01.09.2021r.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych