

Rybnik, 07.12.2021 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N1	01.12.21	Wolny chlor	0,99 mg/l	01.12.21	Na regulatorze chloru zmniejszono wartość zadaną chloru oraz na pompce chloru zmniejszono dawkę chloru	01.12.21	0,57 mg/l
2.	WJ	01.12.21	Brak	-	-	-	-	-

N1 - Woda z niecki basenu dużego W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
 N2 - Woda z niecki basenu małego W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
 WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi
 J - Woda z niecki jacuzzi

Zmierzony parametr utlenialność dla próbki wody z Jacuzzi z poboru z dnia 01.12.2021 wyniósł 3,85 mg/l. Potwierdzenie wyniku ujęte będzie w sprawozdaniu, które otrzymamy po zakończeniu badań wszystkich parametrów(w tym Legionelli).

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 08-09.12.2021r. oraz dla dużego basenu w dniu 22-23.12 2021 r. zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych