

Rybnik, 14.12.2021 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH**

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	J	01.12.21	Brak	-	-	Potwierdzenie poprawnego wyniku parametru utlenialność ze względu na przekroczenie z dnia 25.11.2021r.	11.12.21	3,85 mg/l
2.	N2	01.12.21	Wolny chlor	0,91 mg/l	01.12.21	Pomiaru dokonano o godz.6.30. przy braku uczestników. O godz.10.30 powtórnie zmierzono parametr	01.12.21	0,38 mg/l
3.	W2	01.12.21	Brak	-	-	-	-	-
4.	W1	01.12.21	Brak	-	-	-	-	-
5.	N2	08.12.21	Wolny chlor	0,52 mg/l	08.12.21	Na pompce chloru minimalnie obniżono dawkę chloru	08.12.21	0,32 mg/l

N1 - Woda z niecki basenu dużego      W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego  
 N2 - Woda z niecki basenu małego      W2 –Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego  
 WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi  
 J - Woda z niecki jacuzzi

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 15.12.2021r. oraz dla dużego basenu i wanny Jacuzzi w dniu 22-23.12 2021 r. zgodnie z harmonogramem.

**Dariusz Zachewicz**



Dyrektor ds. technicznych