

Rybnik, 08.02.2022 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

L p	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	02.02.22	Potencjał redox	693 mV	02.02.22	Minimalnie obniżono wartość pH z 6,8 na 6,7 aby uzyskać wymaganą wartość potencjału redox 720 mV		
2.	N1	02.02.22	Brak	-	-	-	-	-
3.	W2	02.02.22	Brak	-	-	-	-	-
4.	W1	02.02.22	Brak	-	-	-	-	-
5.	WJ	02.02.22	Brak	-	-	-	-	-

N1 - Woda z niecki basenu dużego W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
 N2 - Woda z niecki basenu małego W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
 WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi J – Woda z niecki Jacuzzi

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 09-10.02.2022r. oraz dla dużego basenu i wanny Jacuzzi w dniu 23-24.02.2022 r. zgodnie z harmonogramem. Badania dla J z poboru z dnia 02.02.2022r trwają ze względu na badany parametr Legionella.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych