

Rybnik, 20.06.2022 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	15.06.22	Wolny chlor	0,60 mg/l	15.06.22	Pomiaru dokonano przy braku użytkowników. Minimalnie obniżono dawkę chloru na pompce dozującej. Po 2 godzinach dokonano powtórnego pomiaru.	15.06.22	0,37 mg/l
2.	WJ	15.06.22	Brak	-	-	Było to powtarzane badanie ze względu na przekroczenie parametru Liczba mikroorganizmów z poboru z dnia 10.06.2022r z wynikiem >300 jtk/1ml	17.06.22	2 jtk/1ml
3.	J	15.06.22	Brak	-	-	Było to powtarzane badanie ze względu na przekroczenie parametru Liczba mikroorganizmów z poboru z dnia 10.06.2022r z wynikiem 123 jtk/1ml	17.06.22	5 jtk/1ml

N1 Woda z niecki basenu dużego
N2 Woda z niecki basenu małego
J Woda z niecki Jacuzzi

W1 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
W2 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
WJ Woda obiegowa wprowadzana do niecki Jacuzzi

Ze względu na parametr Legionella badania dla W1, N2, W2 oraz J z poboru z dnia 10.06.2022r. trwają.

Badania następne dla dużego basenu i wanny Jacuzzi odbędą się w dniu 29-30.06.2022r. oraz dla małego basenu w dniu 22-23.06.2022r. zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych