

Rybnik, 17.10.2022 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	12.10.22	Brak	-	-	-	-	-
2.	J	12.10.22	Brak	-	-	Powtórne badanie parametru mętność	13.10.22	<0,10 NTU
3.	WJ	12.10.22	Brak	-	-	Powtórne badanie parametru mętność	13.10.22	<0,10 NTU
4.	J	12.10.22	Brak	-	-	Powtórne badanie parametru trichlorometan	13.10.22	0,007 mg/l
5.	WJ	12.10.22	Brak	-	-	Powtórne badanie parametru trichlorometan	13.10.22	0,007 mg/l

N1 Woda z niecki basenu dużego
N2 Woda z niecki basenu małego
J Woda z niecki Jacuzzi

W1 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
W2 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
WJ Woda obiegowa wprowadzana do niecki Jacuzzi

Badania dla J i WJ trwają ze względu na badany parametr Legionella.

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 19-20.10.2022r oraz dla dużego basenu i wanny Jacuzzi odbędą się w dniu 26-27.10.2022r. zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych