



Rybnik, 28.12.2022 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWAŁNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	22.12.22	Chlor związany	0,38 mg/l	22.12.22	Do zbiornika przelewowego dosłono ok.5 m ³ świeżej wody Demi i ponownie zbadano zawartość chloru związanego.	22.12.22	0,25 mg/l
2.	N2	22.12.22	Potencjał redox	628 mV	22.12.2022	Obniżono wartość pH z 7,3 na 6,9 w celu zwiększenia wartości potencjału redox do 720 mV	-	-

N1 Woda z niecki basenu dużego
N2 Woda z niecki basenu małego
J Woda z niecki Jacuzzi

W1 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
W2 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
WJ Woda obiegowa wprowadzana do niecki Jacuzzi

Następne badania dla małego basenu oraz dla dużego basenu i wanny Jacuzzi odbędą się w dniu 29.12.2022r. zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz

Dyrektor ds. technicznych