

Rybnik, 03.04.2023 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH**

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	23.03.23	Chlor wolny	0,26	23.03.23	Regulacja pompki chloru	23.03.23	0,39
2.	J	29.03.23	Redox	726	29.03.23	Obniżenie wartości pH do 6,9	29.03.23	761
3.	N2	29.03.23	-	-	-	-	-	-
4.	N1	29.03.23	-	-	-	-	-	-

-  
N1 Woda z niecki basenu dużego  
N2 Woda z niecki basenu małego  
J Woda z niecki Jacuzzi

W1 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego  
W2 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego  
WJ Woda obiegowa wprowadzana do niecki Jacuzzi