



Rybnik, 27.07.2023 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH**

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	19.07.23	pH	7,8	19.07.23	Zadawkowano korektor pH minus w celu obniżenia wartości pH	19.07.23	7,1
2.	N2	19.07.23	Potencjał redox	724 mV	19.07.23	Po obniżeniu wartości pH do 7,1 potencjał redox uzyskał wartość spełniającą wymogi	-	-

N1 Woda z niecki basenu dużego  
N2 Woda z niecki basenu małego  
J Woda z niecki Jacuzzi

W1 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego  
W2 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego  
WJ Woda obiegowa wprowadzana do niecki Jacuzzi

Badania dla PRD 1(prysznic lewy damski po lewej stronie od wejścia z niecki basenu dużego) trwają  
Następne badania dla małego basenu, dużego basenu i wanny jacuzzi odbyły się w dniu 26.07.2023r.  
zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz

Dyrektor ds. technicznych