

Rybnik, 31.07.2023 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	PRD1	19.07.23	Brak	-	-	-	-	-
2.	N2	26.07.23	Wolny chlor	0,46 mg/l	26.07.23	Pomiaru dokonano o godz.7.36 przy braku klientów. O godz. 8.15 wykonano powtórny pomiar	26.07.23	0,36 mg/l
3.	N1	26.07.23	Brak	-	-	-	-	-
4.	J	26.07.23	Brak	-	-	-	-	-

N1 Woda z niecki basenu dużego
N2 Woda z niecki basenu małego
J Woda z niecki Jacuzzi

W1 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
W2 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
WJ Woda obiegowa wprowadzana do niecki Jacuzzi

PRD 1(prysznic lewy damski po lewej stronie od wejścia z niecki basenu dużego)

Następne badania dla małego basenu, dużego basenu i wanny jacuzzi odbędą się w dniu 02-03.08.2023r. zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych