

Rybnik, 11.03.2024 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N1	06.03 .24	Brak	-	-	-	-	-
2.	WJ	06.03 .24	Brak	-	-	-	-	-

N1-woda z niecki basenu dużego sportowego

N2-woda z niecki basenu małego z nauką pływania do lat 3

J - woda z niecki wanny jacuzzi

W1-woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego sportowego(kurek czerpalny na maszynowni)

W2-woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego z nauką pływania do lat 3 (kurek czerpalny na maszynowni)

WJ-woda obiegowa wprowadzana do wanny jacuzzi(kurek czerpalny na maszynowni)

Badania dla W1, W2, N2, J z poboru w dniu 06.03.2024r. trwają ze względu na badany parametr Legionella. W próbce J przekroczony został parametr Mętność (wynik 0,54 NTU). W dniu 08.03.2024r zbiornik przelewowy zasilono ok 1m³ świeżej wody Demi. Zamówiono powtórne badanie parametru na dzień 13-14.03.2024r. W próbce W2 przekroczony został parametr Liczba mikroorganizmów w 36 st.(wynik > 300 jtk/1 ml). W dniu 08.03.2024r. po zakończeniu zajęć przepłukano całą instalację wodą o zawartości wolnego chloru powyżej 2 mg/l. Zlecono powtórne badanie parametru na dzień 13-14.03.2024r.

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 13-14.03.2024r oraz dla dużego basenu i wanny jacuzzi odbędą się w dniu 27-28.03.2024r. zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych